

ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Адрес: 368988, Республика Дагестан, Ботлихский район, с.Муни,
ул.Центральная 106

Принадлежность объекта

I. Общие сведения

1. Назначение объекта _____ Для образовательной деятельности _____
2. Год постройки _____ 1961 _____
3. Характеристика объекта:
износ в % 65% _____ этажность 1 _____
наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м, общей площади нет _____
общая площадь объекта 1551м2 _____
4. Характеристика инженерного оборудования (количество) нет _____
5. Источники:
теплоснабжения _____ Централизованное ЦТП _____
газоснабжения _____ Централизованный _____
энергоснабжения _____ Централизованный _____
системы АПС и дымоудаления _____ нет _____

II. Объемы выполненных работ по подготовке объекта
к эксплуатации в зимних условиях 2021/2022 года

-----Т-----		-----Т-----		-----Т-----		-----Т-----	
N	Виды выполненных работ	Един.	Всего				
	Выполнено						
п/п	по конструкциям здания	изм.	по плану				
	и инженерному оборудованию						
1	Ремонт кровли	тыс.	--				
		кв. м					
2	Ремонт чердачных помещений:		--				
3	- изоляция трубопроводов	пог. м	5м				
4	Ремонт фасадов:		20м ²				
5	- ремонт и окраска	кв. м	25				
6	- герметизация швов	пог. м	--				
7	- ремонт водосточных труб	шт.	--				
8	- утепление оконных проемов	шт.	--				
9	- утепление дверных проемов	шт.	--				
10	Ремонт подвальных помещений:		--				